رقم 4 - ١٩٠٧ / ١٩٠٧

جمعيالهنك المضرت

۲۸ شارع رمسيس بالقاهرة - تأسست في ۳ ديسمبر سنة ١٩٢٠

مواصفات

كبيتاتكلياؤن

المستعملة في تنقية مياه الشرب والجاري

ESEN-CPS-BK-0000000331-ESE

00426418

دنه كا ١٩٠٧/ ١- درن كا ماء ١٩٠٧/ ٢٠٥٧/ جمعية المهندك المضرتير

٢٨ شارع رمسيس بالقاهرة -- تأسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠

## مواصفات



المستعملة فى تنقية مياه الشرب والمجارى

الثن . و مليا

وضعت هذه المواصفات اللجنة الهندسية الصحيسة لأعمال المياه المكه نة من السادة :

المقرر: الاستاذ محمد عبد المنعم مصطفى

أستاذ البلديات والطرق بكلية الهندسة ، جامعة القاهرة

أعضاء : المهندس محمود وصني

وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية سابقا

المهندس محمود عبد العزيز اسماعيل

مدير قسم الانشاءات والمرشحات بالادارةالعامة للمياه ، وزارة الشئون الملدية والقروية

المهندس محود عبد الحيد

مديرتهم المواسيرالصاعدةوالحطات بالادارةالعامة للبجارى وزارة الشئون البلدية والقروية

الدكتور مصطنى راتف

وكيل قسم المياه بوزارة الصحة

المهندس محد توفيق ابراهيم عبد العزيز

مدير أعمال بالادارة العامة للمياه ، وزارة الشئون
البلدية والقروبة

الدكتور حسن حسن المملوك

الكيميائ الأول بقسم المياه بوزارة الصحة

# كبريتات ألحديدوز المستعملة فى تنقية مياه الشرب والجحارى

الدوع الذي يكون فيها الحديد و المقصودة في هذه المواصفات هي من النوع الذي يكون فيها الحديد ثنائ التكافؤ ، والذي ينطبق على جزيئه المعادلة الكياوية حك إ ب ح يد ب إ . وهي تكون عادة على هيئة بالمورات خضراه لامعة جافة ، غير مكسية بشوائب ظاهرة من لون عالف . وقد تكون أحيانا على شكل كمثل كبيرة . ويطلق عليها أسماء تجارية مختلفة مشل الواج الاخضر أو copperas ، أو sugar sulphate of iron

٣ \_ يجب أن تكون كريتات الحديدوز من النوع التجاري النق، الندي لا تريد فيه نسبة الشوائب والاوساخ عن ٢٪ بالوزن . وهذه الشوائب يجب ألا تكون من مواد عصوية أو غمير عصوية ضارة بهمة مستهلكي مياه الشرب المعالجة بهذه المادة .

كما يجب ألا تويد نسبة حامض الكبريقيك الحر فيهاعن ، . . ٪ بالوزن . وفق عالة استثمال هذه المادة في معالجة مياء الشرب ، يجب ألا تويئة فيها نشبة الوزئينة عن «منجوء ف-المليون»

#### تقدير الثمن للمحاسبة

سم -- حسب المعادلة السكياوية المذكورة فى البند رقم (١)، والحد المسموح به المشوائب المذكور فى البند رقم (٧) ، يكون أساس المحاسبة هو احتواء المادة على ١٩,٧ من وزنها من الحديد القابل الذوبان فى الماء . أما إذا زادت هذه النسبة عن هذا الحد أو نقصت بسبب احتواء البعناعة موضوح التعاقد على شوائب غيرماء التبلور ، قانه يزاد أو يخصم تبعا لذلك الثمن الموازى . أما إذا زادت نسبة الشوائب عن في منا السناعة ترفض كلية .

# طريقة أخذ العينات للتحليل

3 - يختار ١٠ ٪ من عدد عبوات الرسالة ، ثم يؤخذ من كل عبوة حوالى نصف كيلو جرام من المادة وذلك بممل ثقب أو فتحه فى العبوة قطرها حوالى وسم فى أى جزء منها . ويراعى أن تنكون أوضاع الأجزاء المختارة بختلفة فى كل واحدة عن الاخرى . ثم بو اسطة مغرفة ، نصف اسطوانية قطرها حوالى ٤ سم وطولها حوالى ٤ سم ، يسحب بعض من المادة ويخلط ما نخرجه المفرفة من جميع العبوات المختارة خلطا جيدا . ثم يجمع على هيئة كوم ، وتقسم الكية الممكومة إلى أربعة أقسام متساوية بخطين وهميين متقاطهين ومتما مدين فى الاتجاد . ويؤخذ قبهان متما غير متلاصقين ليخلطا ، ثم يؤخذ من الخلوط الآخير ثلاث عيئات منها غير متلاصقين ليخلطا ، ثم يؤخذ من الخلوط الآخير ثلاث عيئات منها غير متلاصقين ليخلطا ، ثم يؤخذ من الخلوط الآخير ثلاث عيئات منها غير متلاصقين ليخلطا ، ثم يؤخذ من الخلوط الآخير ثلاث عيئات .

لا يقل وزن الواحدة منها عن نصف كيلو جرام . ثم تعبأ كل عينة فى وعاء محكم الغلق لاينفذ اليه الهواء ولا الرطوبة . ويختم بالجمع الآحر أو أى مادة أخرى تقوم مقامه ويكتب على كل من هذه الآوعية يخط واضح التاديخ الذى أخذت فيه العينة ورقم الرسالة وتوقيع المشترى والمورد أو مندوبيها . وترسل واحدة منها للعمل الكيميائى لإجراء التحليل اللازم عليها ، وتحفظ العينتان الناقيتان واحدة طرف المورد والآخرى طرف المشترى .

#### الرفض

م ـ فى حالة رفض البضاعة لعدم مطابقتها الشرفيط المذكورة فى هذه المواصفات ، أو طلب المشترى تخفيض الثان القبولها . فإنه يجب على المشترى إخطار البائع أوالمورد كتابة فى بحر شهر من تاريخ أخذ العينة وموضحا الاسباب التي تدعو إلى ذلك . ويجب على المعمل الذي أجرى التحليل حفظ ما بهق من العينه فى وعا، محكم لا ينفذ اليه الهواء ولا الرطوبة لمدة لا تقل عن شهر من يوم تقديم التقرير بنتيجة التحليل .

### طلب اعادة التحليل

العلوق التعاقد الحق في طلب إعادة التحليل ، ويكون ذلك بالمطالبة كتابة في بحر أسبوعين من يوم تبليخ نتيجة التحليل ، وفي هذه الحالة تكون مصاريف التحليل على حساب من يثبت عليه الحق .

وق خالة عـدم الوصول إلى اتفاق بين الطرقين على نتيجة التحليل فيلزم اتفاقهما على اختيار معمل معشمد رسميا وتقدم له العينة المحفوظة لدى المعترض : وفي هذه الحالة تكون تتيجة تحليله نهائية وملزمة لكل فن الطرفين .

#### بجهيز العينة في المعمل للتحليل

٧ — عند ورود العينة للعمل تخلط خلطا جيدا ، وتقسم إلى أربعة أقسام بعد تسكويما بالطريقة المذكورة بالبند رقم (٤) . ويؤخذ من القسمين غير المتلاصقين مالايقل عن ١٥٠ جم وتسحق في هاون من الحرف للزجج أوالبللور . ثم تحفظ السكية المسحوقة في وعاء محكم الخزف للزجج أوالبللور . ثم تحفظ السكية المسحوقة في وعاء محكم الخلق لاينفذ اليه الجواء ولا الرطوبة .

ويراعيغلى الماء وتسيده قبل استماله فى جيع الاختبارات الكياوية التالية

## التحليل الكيمياني

فيما يل تفصيل لآمُ الاختبارات الكيميائية اللازمة :

المواد غير القابلة للذوبان في الما.

(الشواتب)

٨ -- تقدر الموافي الغير قابلة للذوبان في الماء كالآتي :
أيوزن و جم من عيثة كريتات الحديدوز وزنا دقيقاً، وتؤخف في

كأس من الزجاج ونذاب فى حوالى ٢٠٠ مللياتر (مل) من الماء المقطر المذكور بالبند رقم (٧) . ثم يرشح المحلول خلال بوتقة الزجاج المجروش (sintered glass crucible) موزونة وزنا دقيقا بعسد تجفيفها عند درجة حرارة ٢٠٠٠ إلى ١٥٠ مثوية . وتساعد عملية الترشيح باستمال المص من دورق (بوختر) ويعمل على غسل البوتقة بما عايها من مواد غسلا جيدا بالماء المقطر المذكور . ثم تجفف عند درجة حرارة من مواد غسلا جيدا بالماء المقطر المذكور . ثم تجفف عند درجة حرارة . ١٠٠ إلى ١٥٠٠ مثوية إلى أن يثبت الوزن .

وتسكون النسبة المئرية للواد غير القابلة للذوبان في الماء عبارة عن الزيادة في وزن البوتقةمضروبا في العدد .٧ .

ملاحظة ؛ يجبوضع حوالى ٢ مل من حامض الكبريتيك المخفف فى دورق ترشيح ( بوخد ) حيث يستقبل الراشع .

# الحديد الكلي القابل للذوبان في الماء

التقدير كمية الحديد القابلة الذوبان يجرى الاختبار بالطريقة الآنية :

ينقل ناتج الترشيح من الاختبار السابق ( بند رقم ۸ ) إلى قارورة مدرجة سعتها ٥٠٥ مل . ويكل إلى العلامة بالماء المقطر المذكور بالبند رقم (٧) . وبواسطة ماصة يسحب ١٠ مل لتوضع في قنينة مخروطية ، ويعناف اليها ١٠ سم من حامض الكريتيك المخفف بنسبة ٢ : ٣ ، ثم بفنع قطرات من محلول كلوريد القصد يروز حيث

يزول اللون كلية . وتزاد أهاره . ثم يزال الوائد من كلوريد القصديروز ببضع قطرات من محلول كلوريد الرئبقيك المشبع حتى يشكون راسب أبيض خفيف بعد فترة من الوقت . ( إذا تكون راسب أبيض ثقيل أو رمادى اللون يعاد الاختبار ) . ثم يعاير مع محلول عشر عيارى من برمنجنات البوتاسيوم .

وبضرب حدد الملاياترات المأخوذة منالهملول العيارى المذكور فى العدد ١٨٥٥ تنتج النسبة المئوية لمسا تحتويه العيئة من الحديد القابل للذوبان فى المساء .

## حامض الكبريتيك الحر

• ١ - يقدر حامض الكبريتيك الحر بالطريقة الآتية:

يوزن ١٠ جم من العيئة وزنا دقيقاً ، وتذاب في ١٠٠ سم من الما. المقطر ثم يعاير مع محلول عج من الصودا الكاوية مع استعال المثيل البرتقالي كدليل .

وكل 1 مل من الصودا الكاوية يعادل ٩٨. . , من حامض الكبريتيك الحر بالعينة .

#### الزرنيخ

#### ١١ ــ الـكشف على الزرنيخ وتقدير كميته يجرى الآتى :

يحضر محلول 1 بر كبريتات الحديدوز و يؤخذ منه ٢٥ مل المرضع في زجاجة جهاز (جوتريت) مع إضافة ١٥ مل من الماء المقطر ثم ٨ مل من حامض الهيدروكلوريك المركز و نقطتين من ماء البروم ، و تترك لمدة و دقائق ثم يزال الوائد من البروم بإضافة بضع نقط من محلول كلوريد القصديروز . ثم يضاف قليل من خراطة الخارصين ( الونك ) الخالية تماما من الزرنيخ إلى محتويات زجاجة الجهاز و بسرعة يركب بقية الجهاز و نقلب محتويات الزجاجة و تترك بعد ذلك وهي في درجة حرارة المحمل العادية لمدة ساعة . ثم ترفع قصاصة الورق المشبعة بمحلول كلوريد الرتبقيك . و بمقارنة اللون الناتج بما تعطيه محاليل قياسية محتوى الملليلتر منها على ١٠ و . ملليجرام أو مضاعفاته من الرزنيخ عولجت بنفس الطريقة مكن تقدير كمية الرزنيخ في الميئة .

